

## **Outras ações de redução de despesas - Compartilhamento**

### **➤ Ministério da Fazenda – 8º Pavimento**

- ✓ **Andar com 4.000 m<sup>2</sup>;**
- ✓ **Projeto Executivo de padronização de reforma – Contratado;**
- ✓ **Cessão celebrada com o Ministério da Saúde**
- ✓ **Condições dos ambientes – precária**

### **➤ SPU – 5º Pavimento**

- ✓ **Disponibilização de 2.000 m<sup>2</sup>**
- ✓ **Cessão inviabilizada pois a SPU não foi realocada no prédio**
- ✓ **Condições dos ambientes - péssimas**

## Registro fotográficos

Não é permitido a instalação de aparelhos de ar condicionado de janela e nem Split na fachada do prédio. Esta solução adotada, além de ter um consumo alto de energia, torna o aparelho ineficiente.

No Projeto Executivo que padroniza os ambientes contempla ar central (sistema de água gelada) no interior da salas.




## Banheiros internos nas salas sem acessibilidade aos visitantes em estado precário de utilização



**Evaporadora de Split instalada internamente tirando a eficiência do aparelho e sem renovação de ar.**



**Canaletas instaladas de forma irregular podendo causar acidentes e não permite um melhor aproveitamento dos espaços.**




**Pisos em várias salas infestados de cupim. Ausência de forro tornando o ambiente com riscos de desprendimento de reboco.**



## Shaft de cabeamento lógico e elétrico se vedação o que pode causar acidentes



## Barramentos expostos em desconformidade com as normas de segurança com alto risco de acidentes



➤ **Agência Nacional de Saúde – Rua México, 128**

- ✓ **Prédio com 13 andares – Tombado pelo Patrimônio Histórico;**
- ✓ **Arquitetura igual ao Palácio da Fazenda;**
- ✓ **Garagem subterrânea para 66 veículos;**
- ✓ **Andar com 2.000 m<sup>2</sup>;**
- ✓ **Fachadas com problemas necessitando reparos urgentes;**
- ✓ **Condições dos ambientes – precárias**

Prédio ocupado pela Agência Nacional de Saúde e pelo Estado que recentemente desocupou os pavimentos 3, 4, 5, 6 e 11. A Agência Nacional de Saúde, aguarda a reforma do 8º andar do Palácio da Fazenda para transferência. Seis elevadores que dão acesso aos andares são antigos operados por ascensoristas estão parados. Apenas 2 elevadores de serviços funcionam o que causa transtornos aos usuários.

# REGISTROS FOTOGRÁFICOS


## Fachada e acesso ao prédio comprometidas



## Elevadores parados e recepção interdita



**Salas sem mobiliários e as que possuem não aproveitam o espaço de forma adequada. Pisos estufados e forros necessitam substituição.**



**Na maioria dos andares os forros nos tetos de corredores e salas estão danificados**



**Subestação antiga e instalada na garagem em desconformidade com a legislação.**

